

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Auftragnehmer	
Unternehmen	LKN
Verantwortlich	H.Bornholdt
Abteilung	TV Inspektion
Adresse	Oelixdorfer Str. 2
Ort	25524 Itzehoe
Telefon	04821 662040
Mobil	0172 4216295
Email	jens.bornholdt@lkn.landsh.de
Web	www.lkn.schleswig-holstein.de

Auftraggeber	
Unternehmen	Gullyver GmbH
Verantwortlich	Anders
Abteilung	Vertrieb
Adresse	Richard Dunkel Straße 116
Ort	28199 Bremen
Telefon	+49 421 536735 5
Mobil	+49 171 7709099
Email	anders@gullyver.de
Web	www.gullyver.de

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Legende Beobachtungskategorien	
0	Ohne Schaden Keine Schäden
1	Leichter Schaden Leichter Schaden
2	Erheblicher Schaden Erheblicher Schaden
3	Ernster Schaden Ernster Schaden
4	Kritischer Schaden Kritischer Schaden

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13
Startzeit	Ort	Untersuchungsgrund	Material
14:15:49	Pinnenberg	Vor Sanierung	Edelstahl
Ausbau	Nullpunkt	Gereinigt	Wasserreinheit
150	Oberkante Brunnenkopf	nein	klar
Kamera	Operator	Anwesend	Position
BSK50SV500	Anders	H.Bornholdt	

Nr.	Meter	Text	Kategorie	Video	Bilder
1	0.01	Inspektion Start	0	20170313_14154987.mp4 00:00:16.6	20170313_14160760.jpg
2	0.00	Brunnenkopf Oberkante	0	20170313_14154987.mp4 00:01:44.6	20170313_14173561.jpg
3	0.95	Wasserspiegel	0	20170313_14154987.mp4 00:02:38.1	20170313_14182907.jpg
4	0.95	Vollrohr Oberkante	0	20170313_14154987.mp4 00:03:06.6	20170313_14185755.jpg
5	2.94	Filterrohr Oberkante	0	20170313_14154987.mp4 00:03:59.2	20170313_14195020.jpg
6	2.94	Filterrohr verockert Wasserzulauf 10l/sec	1	20170313_14154987.mp4 00:04:45.7	20170313_14202946.jpg
7	2.94	Filterrohr verstopft	0	20170313_14154987.mp4 00:05:11.9	20170313_14210290.jpg
8	2.94	Rohrverbindung gerissen Wasserzulauf	3	20170313_14154987.mp4 00:05:41.4	20170313_14213239.jpg
9	4.07	Auflandung	0	20170313_14370973.mp4 00:00:26.7	20170313_14373745.jpg
10	4.07	Inspektion Ende	0	20170313_14370973.mp4 00:00:44.0	20170313_14375477.jpg 20170313_14380098.jpg

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Nr. : 1

Meter : 0.01m

Text : Inspektion Start

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:00:16.6



20170313_14160760.jpg

Nr. : 2

Meter : 0.00m

Text : Brunnenkopf Oberkante

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:01:44.6



20170313_14173561.jpg

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Nr. : 3

Meter : 0.95m

Text : Wasserspiegel

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:02:38.1



20170313_14182907.jpg

Nr. : 4


Meter : 0.95m

Text : Vollrohr Oberkante

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:03:06.6



20170313_14185755.jpg

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Nr. : 5


Meter : 2.94m

Text : Filterrohr Oberkante

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:03:59.2



20170313_14195020.jpg

Nr. : 6


Meter : 2.94m

Text : Filterrohr verockert Wasserzulauf 10l/sec

Kategorie : 1 [Leichter Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:04:45.7



20170313_14202946.jpg

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Nr. : 7


Meter : 2.94m

Text : Filterrohr verstopft

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:05:11.9



20170313_14210290.jpg

Nr. : 8


Meter : 2.94m

Text : Rohrverbindung gerissen Wasserzulauf

Kategorie : 3 [Ernster Schaden]

Video : 20170313_14154987.mp4

Videozeit : 00:05:41.4



20170313_14213239.jpg

Untersuchungsbericht 1

Projekt Name	Vertragsnummer	Inspektionsobjekt	Datum
LKN Demo	4711	4711	2017.03.13

Nr. : 9


Meter : 4.07m

Text : Auflandung

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14370973.mp4

Videozeit : 00:00:26.7



20170313_14373745.jpg

Nr. : 10


Meter : 4.07m

Text : Inspektion Ende

Kategorie : 0 [Ohne Schaden]

Video : 20170313_14370973.mp4

Videozeit : 00:00:44.0



20170313_14375477.jpg



20170313_14380098.jpg